

Erledigt

10.10.2 - Neuinstallation - Black Screen - H97 Pro4 + R9 290

Beitrag von „Hochi“ vom 21. Februar 2015, 17:33

Hallo Leute,

Ich habe leider Schwierigkeiten die 290er in dem Hackintosh einzubinden. Ich bekomme immer einen Black Screen.

Also ich habe Yosemite 10.10.2 installiert, habe dann eigentlich nur die Kexts für die Ethernet Schnittstelle gepatched und die Audio zum laufen gebracht. Beides funktioniert. Nun zur Grafikkarte. Dort habe ich die IDs hinzugefügt in den Kexts wie in verschiedenen Tutorials angegeben und hab dann im Clover Configurator die ID auch eingetragen und Inject ATI als einzigen Punkt aktiviert.

Resultat: Plötzlich wirkt der Rechner schnell und bootet wirklich sehr schnell. Somit nehme ich an das plötzlich der Support für die Grafik da ist. Aber dann ist der Bildschirm schwarz.

Das Log File im Anhang zeigt meine Versuche. Bei Feb 21 06:50:25 habe ich das Gefühl das dass Problem los geht und er kein Bild mehr auf den Schirm bringt. Ein und ausstecken bringt nichts, es bleibt Schwarz.

Hat hier jemand Hilfe parat? Danke! 😞

Hardware:

i7 - 4790

16GB Ram

AsRock H97 Pro4

Sapphire R9 290 Tri-X

Anhang zu groß: <http://www21.zippyshare.com/v/ai6YXtT0/file.html>