

**Erledigt**

## **CPU durchgehend auf Volllast (100%) und taktet nicht runter. Yosemite**

**Beitrag von „HHToprakHH“ vom 22. Februar 2015, 10:16**

Also werden dem original Bios eines Mainboardes zusätzliche Features eingebaut um die Kompatibilität zur Hardware zu verbessern und die Notwendigkeit auf Zusatzsoftware zu verringern. Das habe ich dann verstanden, danke.

Was ich aber dann nicht verstehe ist, warum es zu Fehlern kommt, wie in meinem Fall, wenn an dem Bios sonst nicht verändert wird, also warum habe ich kein Bild nach dem Start des PC's mit Ozmosis Bios ?