

Erledigt

Anfängerfragen zum Thema Hackintosh

Beitrag von „rub1n5k1“ vom 27. Februar 2015, 18:04

Danke. F2 hatte ich zwischenzeitlich gefunden. Ein Blick ins Bios offenbart mir für mich nicht nachvollziehbare Werte.

Kann es sein, daß das Board den Xeon evtl. übertaktet (Zeile Turbo Frequenz, 3704Mhz)?

http://www.pic-upload.de/view-26263506/IMG_5821.jpg.html

Mir hat man mal gesagt der Xeon sei zum übertakten nicht geeignet, weshalb ich das bislang auch tunlichst vermieden habe da irgendwas zu friemeln.