

Erledigt

Probleme mit dem Bios.

Beitrag von „maurieto“ vom 28. Februar 2015, 16:40

Nein, leider nicht. Ich konnte das BIOS von Version 1.90 auf 2.10 Updaten. Seitdem das Update gestern durchgeführt wurde taucht nun jedes Mal wenn man einen USB Stick anschließt und Instant Flash öffnet nur "\.fseventsd" auf. Egal ob man das ModBIOS oder das Originale AsRock BIOS versucht!