

Erledigt

(S) Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH Kext für Tunderbolt

Beitrag von „Frage007“ vom 3. März 2015, 15:29

im Bios ist es aktiv.

Bei "über diesen Mac" unter der Rubrik "Thunderbolt" steht "Es sind keine Treiber geladen."

SO ich habe das ganze System nun nochmals Installiert das gleiche Probem mit Thunderbolt....