

Erledigt

GA Z97X-UD5H, i7 4790K Installation klappt nicht

Beitrag von „pehaba“ vom 4. März 2015, 17:33

Die Definition habe ich noch nicht geändert, da ich dachte die aktuelle passt gut zum Mainbord (1150).

Den Kext-Dev-Mode habe ich eingetragen, und den Sound-Kext nach Deiner Anleitung. Trotzdem habe ich noch keinen Sound. Kann das an der Definition iMac liegen?

Ich füge noch zwei Bilder bei: