

**Erledigt**

## PC friert zu unterschiedlichen Zeiten ein, bzw. erst Bild dann der PC

Beitrag von „al6042“ vom 8. März 2015, 14:06

ok,

habe eben noch die Anleitung für das P5Q Deluxe studiert.

<b>Speicherung</b>	<p><b>Intel® ICH10R Southbridge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 x SATA 3.0 Gb/s-Anschlüsse</li><li>- Intel® Matrix Storage unterstützt SATA RAID 0,1, 5 und 10</li></ul> <p><b>Marvell 88SE6121 Controller:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x Ultra DMA 133/100/66 für bis zu 2 PATA-Geräte</li><li>- 1 x External SATA 3.0 Gb/s-Anschluss (SATA On-the-Go)</li></ul> <p><b>Silicon Image SIL5723 Controller (Drive Xpert-Technologie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x SATA 3.0 Gb/s-Anschlüsse</li><li>- Unterstützt EZ Backup und Super Speed</li></ul>
--------------------	---

Der Marvell Controller ist nur für IDE/PATA und den External SATA zuständig.

Die von dir erwähnten Ports sind die Intel ICH10R Teile.

Die Ports die mir Kopfzerbrechen bereitet hätten wären die beiden orangenen, am rechten unteren Board-Rand.