

Erledigt

Nach zusätzlicher HDD kein Thunderbolt zugriff mehr

Beitrag von „al6042“ vom 8. März 2015, 18:57

Hast du die Thunderbolt-Platte vor dem Einschalten, nach Einbau der neuen HDD, angestöpselt?

Wenn der Hacki schon lief, ist das Problem klar... Thunderbolt unter Hackintosh kann kein "HotPlug", d.h. Geräte an- und abklemmen während der Hacki läuft.