

Erledigt

Boot

## AppleIntelCPUPowermanagement

Beitrag von „buuhr“ vom 12. März 2015, 08:08

Guten Morgem,

ich hatte gestern schon gefragt - aber der Post ist irgendwie verschwunden, daher jetzt noch einmal:

ich hatte OS X 10.9 installiert, das lief gut. Jetzt habe ich auch OS X 10.10 ausprobieren wollen, Bootstick mit Unibeast erstellt und kann das System auch wie immer installieren. Mein Problem liegt beim Neustart.

Mit Multibeast habe ich installiert:

- FakeSMC
- NullCPUPowermanagement
- div. Bootflags
- Bootloager Chimera

wenn ich Boote, kommt diese Meldung:

Nach diesem Bild sagt mir mein Monitor nur noch: "Kein Signal"

Nun ist meine Frage:

liegt das an der letzten Fehlermeldung, sprich `ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowermanagement) timed out`

oder liegt es eventuell an einer ganz anderen Stelle, und man kann theoretisch trotz dieses Fehlers booten?

bzw. ist denn die letzte angezeigte Meldung immer der Grund, warum ein System nicht weiter bootet?

Im BIOS habe ich folgende Einstellungen deaktiviert:

- Intel SpeedStep Technology
- Intel Virtualization Technology (VT-x ??? )

ansonsten natürlich SATA Einstellungen auf AHCI stehen

kann mir jemand helfen?