

Erledigt

PC friert zu unterschiedlichen Zeiten ein, bzw. erst Bild dann der PC

Beitrag von „apatchenpub“ vom 14. März 2015, 23:32

das könnte auch seinm habe bei mir 2x2 Riegel drin, allwedings sind nur die Riegel einer Bank identisch. Die anderen sind zwar vom selben Herstellen aber anderes Modell. Eigentlich sollten beide mit 800 laufen, vernünftig und ohne Fehler arbeiten die aber nur bei 666. Das kann bei mir allerdings auch mit am Alter der Riegel liegen, sind nicht mehr die Jüngsten. Ich würde mal in den Spzifikationen nachschauen ob man da nicht einstellungen für timing und Takt findet die übereinstimmen