

Erledigt

PC friert zu unterschiedlichen Zeiten ein, bzw. erst Bild dann der PC

Beitrag von „Kundo“ vom 14. März 2015, 23:59

das sagt ASUS zu den verbauten Riegeln...

CORSAIR TWIN2X4096-6400C5DHX

DDR2 800 4096MB(Kit of 2) CORSAIR Heat-Sink Package N/A N/A DS
BoxP/N:TWIN2X4096-6400C5DHX (CM2X2048-6400C5DHX) V V V

AENEON AET860UD00-25D

DDR2 800 2048MB Aeneon AET03R25DC 5 Aeneon DS AET860UD00-25DC08X
V V V

die AE Speicher werden mit der richtigen Bezeichnung in der Liste aufgeführt, jedoch nicht als Kit, sondern nur als 2GB Riegel und beim CORSAIR wird zwar das Kit aufgeführt, jedoch habe ich die TWIN2X4096-6400C4DHX (CM2X2048-6400C4DHX) also die 4DHX und nicht die aufgeführten 5DHX

Die CORSAIR haben 4-4-4-12

die AE 5-5-5-18

und das ist scheinbar dass Problem, denn mit den 4GB CORSAIR Kit kommt mir alles etwas schneller und flüssiger vor, als wenn ich die AE und CORSAIR zusammen nutze, aber mal schauen ob es jetzt stabil läuft und wenn das so sein sollte, werde ich mal nach weiteren CORSAIR TWIN2X4096-6400C4DHX Speicher schauen...