

Erledigt Grafikkarten Lüfter dreht hoch Turbo nur bis 3,7 GHz Hilfe

Beitrag von „DoeJohn“ vom 15. März 2015, 17:39

Bei verschiedenen Asus-Boards funktioniert in Verbindung mit Mac OS X das Powermanagement nicht. Das könnte bei deinem Board auch der Fall sein. Dann hilft nur ein Mod-Bios, das dahingehend gepatcht ist! Ob es so eines gibt, entzieht sich meiner Kenntnis!