

**Erledigt**

## **Grafikkarten Lüfter dreht hoch Turbo nur bis 3,7 GHz Hilfe**

**Beitrag von „matdet“ vom 16. März 2015, 11:41**

Ne das Problem besteht immer noch mit Web Treiber ist er eine Turbine, ohne läuft alles nicht flüssig. Habe eine Wasserkühlung und im BIOS muss ich dafür Ignore Cpu Fan einstellen, aber er erkennt ja Cpu Tmp usw. Nur halt wie hängt das zusammen mit der Grafikkarte und der Lüftung?