

**Erledigt**

## **Grafikkarten Lüfter dreht hoch Turbo nur bis 3,7 GHz Hilfe**

**Beitrag von „matdet“ vom 16. März 2015, 22:08**

Okay ich habe jetzt noch mal den Befehl ( IGPEenabler=No gesetzt ) das das es jetzt gebracht und nun rennt er endlich wie er soll! Alles funktioniert und im Benchmark übertrifft er sogar den originalen Mac Pro!!! :-))))))))))))))))))