

Erledigt

Nach Einbau geht nix mehr

Beitrag von „blickpunk“ vom 18. März 2015, 12:46

Nachdem ich meine WLAN Karte in meinen Lenovo G500 eingebaut habe geht nichts mehr.

Ich habe mir die Atheros AR5B195 802.11b/g/n WLAN+Bluetooth3.0 AR9002WB bestellt da ja die Standard Karte nicht zu laufen gebracht werden kann.

Nachdem ich sie eben eingebaut habe ging nix mehr. Also gar nix mehr. Es erschien kein Startlogo und der Monitor blieb schwarz.

Also neue raus, alte wieder rein. jetzt funktioniert wieder alles soweit, allerdings reagiert meine Brightness Slider falsch und wenn ich ihn ausführe wird der Monitor schwarz. Muss ich irgendetwas im Bios umstellen damit die Karte funktioniert, oder liegt ich mit meiner Vermutung richtig das dieses Exemplar defekt ist.

Danke schon mal für eure Antworten.