

# **[Gelöst]OSX 10.6.3 mit Radeon HD6450**

**Beitrag von „dornkaat“ vom 13. März 2012, 14:20**

tach ihrs ...

gestern abend ... ---> 10.6.3 -----> 10.6.8 ---> smbios.plist eingestellt als mac mini ---> kext mit anpassung für hs5450 ati5000.kext .... neu gebootet bleibt bei PCI Configuration in eckigen klammern hängen .... ich glaube dass ich nun genug zeit verschwendet habe muss mir sicherlich ein neues hobby suchen, es sei denn ihr habt nochn tip fuer mich .....

bis denn seufz

dornkaat :help: