

Erledigt

Boot

## AppleIntelCPUPowermanagement

Beitrag von „buuhr“ vom 24. März 2015, 16:37

Tut mir Leid, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt.

Die Grafikkarte habe ich schon länger- damit hat Mavericks mit dem Celeron und meinem Board gut funktioniert (mit GraphicsEnabler=Yes).

Danach:

-> Neuinstallation von 10.10 (-> ging allerdings nicht, scheinbar wegen der CPU)

-> i3 3225 gekauft (-> Fehler wie in [Post 14](#) beschrieben)

jetzt:

-> ich probiere das Tool Chameleon Yosemite USB Installer V4

falls auch das nicht funktioniert, versuche ich den Weg über die SL DVD

ansonsten:

-> habe bei eBay bereits auf ein GA-H77-D3H geboten, tausche dann das Mainboard aus

EDIT:

- habe noch eine Mavericks-Installations-Datei gefunden... Bootstick erstellt und siehe da- Mavericks läuft einwandfrei (sowohl mit i3, als auch Celeron)

die spannende Frage ist jetzt: Warum funktioniert Mavericks, aber Yosemite nicht? - liegt es am

Board? - bzw. am Chipsatz?