

**Erledigt**

## **Neue Hardware- Yosemite installation**

**Beitrag von „Griven“ vom 28. März 2015, 21:16**

Schon komisch...

Also erstmal denke ich nicht, dass das Problem dem PowerManagement geschuldet ist denn die Meldungen, die da zu lesen sind sind typisch für NullCPUPowerManagement hier können wir also erstmal nen Haken dran machen. Dann steht da irgendwas von AtherosInterface ich tippe mal auf nen WLAN Dongle oder ne WLAN Karte die würde ich erstmal weglassen nur um den Fehler einzugrenzen. Dann die SoundAssertions auch das kann ein Problem sein ggf. mal den Sound im Bios vorübergehend deaktivieren...