

Erledigt

Z97X-UD3H - Ozmosis - Allgemeine Frage

Beitrag von „Griven“ vom 30. März 2015, 21:27

Wegen der Sensoren Frage (Lüfterdrehzahlen etc) ich habe mal in die Firmware geschaut und es ist wie vermutet so, dass die Sensoren keinen Platz mehr hatten. Im Anhang das Sensoren Paket. Bis auf den ACPIsensors.kext sind die anderen auch Bestandteil des OZ Pakets. Also erstmal nur die 3 anderen NACH /S/L/E installieren (kextutility) und schauen ob es Besserung in Sachen fehlende Anzeigen bringt.