

Erledigt

Clover Bootloader für AsRock Z77 Pro3 Mainboard

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2015, 20:31

Ich habe mal in der Anleitung zum Board geschmökert.

Es hat kein Dual BIOS wie die GA Teile, aber hast du dir mal die Arbeit gemacht und den CMOS reset nach der Anleitung durch geführt?

Ggf löst das dein OZ Problem, das du eigentlich gar nicht mehr haben solltest.