

Erledigt

Z97X-UD3H - Ozmosis - Allgemeine Frage

Beitrag von „Griven“ vom 1. April 2015, 22:37

Naja die Sensoren sind leider nicht so universal wie man das vielleicht annehmen möchte. Das T61 das ich im Einsatz habe verweigert die Lüfter auch beharrlich solange man nicht eine genau für das Modell gepackte Version der Sensoren einsetzt. Leider sind die inzwischen so alt, dass die dazugehörige FakeSMC mit Yosemite Ärger bereitet und somit ist das T61 jetzt auch ohne Lüfteranzeige unterwegs wobei bei dem Hobel ist das nicht schlimm, wenn der Lüfter aufdreht hört man das doch sehr deutlich 🙄