

**Erledigt**

## **Übertakten & HWSensors unter Ozmosis**

**Beitrag von „DeePoP“ vom 2. April 2015, 18:07**

Hallo zusammen,

da mein Hackintosh nun seit guten 3 Monaten problemlos im Produktivbetrieb läuft, wollte ich mich jetzt mal drangeben den i5-4690K zu übertakten.

Da mir die Board-Suche und Tante Google widersprüchliche Aussagen geliefert haben, wollte ich euch mal um Rat fragen.

Normalerweise reicht es ja im BIOS den Multiplikator & VCore zu ändern, aber ist das bei einem Ozmosis-System genau so?

Zudem hätte ich dann gern die Temperaturen im Blick. Da bei HWSensors ohne FakeSMC keine Sensoren mit installiert werden, zeigt mir das Programm (und iStat Pro) nur die Temperaturen für SSD & HDD an. Wie löse ich denn dieses Problem, oder muss ich mich mit dem Intel Power Gadget begnügen?

Gruß

DeePoP