

**Erledigt**

## **Die AMD R9 290X im Referenzlayout - Erfahrungen?**

**Beitrag von „Griven“ vom 3. April 2015, 21:27**

Gerade was die Performance angeht steckt bei OSX der Teufel im Detail und kommt im Gewand der AppleGraphicsPowerManagement.kext daher was zum Beispiel auch eine Erklärung dafür ist warum die Karte unter MacPro 3.1 Definition läuft aber unter der MacPro 6.1 nicht. Für die 3.1 Systemdefinition ist schlicht kein Powermanagement für die Grafikkarten verfügbar sprich die AppleGraphicsPowerManagement.kext wird für Systeme mit dieser Konfiguration gar nicht geladen und die Karte regelt das dann entweder eigenständig oder läuft schlicht und ergreifend immer in der default Einstellung bei anderen Systemdefinitionen wird sie allerdings sehr wohl geladen und dann kann es passieren das entweder gar keine Definition für die GPU zur Verfügung steht oder aber eine unpassende was sich in beiden Fällen zumindest in der Performance niederschlägt.