

Erledigt

Kernel Panic bei Neustart

Beitrag von „kokopelli“ vom 4. April 2015, 11:53

Danke, das war wohl der entscheidende Tipp: Das Teil war an einem der USB 3.0 Ports angeschlossen, die allerdings "als 2.0 kompatibel" ausgewiesen sind. Habe es jetzt an einen der beiden 2.0/2.1 Ports angeschlossen und seitdem ist Ruhe.

Muss ich noch eine Komponente laden, damit auch die 3.0er Ports smooth funktionieren?