

Erledigt

Übertakten & HWSensors unter Ozmosis

Beitrag von „DeePoP“ vom 4. April 2015, 15:55

Ja, ich habe einen K-Prozessor, aber egal wo ich von "Automatik" auf "Aktiviert" ändere, er lässt mich weder bei den Ratios noch beim Multiplikator etwas ändern.

Edit:

So ich habe jetzt noch mal versucht, aber die Ratios lassen sich nicht verändern, obwohl sie nicht "ausgegraut" sind.

Das einzige was sich im Bezug auf Takterhöhung ändern lässt, ist der Punkt Leistungserhöhung (20%, 40%, 60%, 80% 100%)

Anbei mal zwei Screenshots vom BIOS