

Erledigt

plötzlich kein ton mehr

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2015, 17:42

Das schon, aber bei GA gibt es für das Board eine Revision 1.0 und 1.1.. Unter Umständen habe die beide Revisionen irgendwo doch einen signifikanten Unterschied.... Welche Revision ist dein Board und warum willst du die Version F10 nutzen, die ein Beta-Bios ist?