

**Erledigt**

## **Hackintosh schaltet sich aus beim Arbeiten mit After Effects**

**Beitrag von „ApfelBeat“ vom 7. April 2015, 21:14**

Hallo Leute,

Erst einmal sei gesagt, dass ich ein ziemlicher Neuling bin, was das Thema Hackintosh angeht. Trotzdem habe ich es geschafft, OS X 10.10 auf meinem zusammengestellten PC zum laufen zu bringen.

Bei meinem ersten Versuch habe ich das ganze nach Anleitung der Website mit dem roten Apfel gemacht 😊

Dies hat aber leider immer zu einer Kernel Panik geführt, weshalb ich mich dann für CLOVER als Bootloader entschieden habe.

Nun bootet er auch problemlos...(eig. alles funktioniert auf den ersten Blick zufriedenstellend)

Der Hackintosh sollte als Arbeitsmaschine für Videobearbeitung und Motiondesign mit den Adobe CC Programmen dienen.

Mein Problem ist, wie oben bereits beschrieben, dass sich mein frisch eingerichteter Hackintosh einfach abschaltet, wenn ich den 3D-Kamera Tracker in After Effects verwende.

Ich habe After Effects testweise dann auf meiner Windows Partition installiert, um zu schauen, ob es auch dort Probleme gibt: hier funktioniert alles perfekt und auch deutlich schneller...

Ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es am CPU-Kühler liegen muss, da dieser unter OS X einfach nicht wirklich aufdreht.

MEINE FRAGE: Was muss ich machen, damit das ganze jetzt unter OS X funktioniert?

Muss ich irgendwas im Clover Configurator ändern?

Es wäre echt nett, wenn mir da jemand mit mehr Erfahrung weiterhelfen könnte, bin echt am verzweifeln... :help:

Gruß ApfelBeat

Hardware:

-Gigabyte Z97X-UD5H

-i7 4790K

-BeQuiet Shadow Rock 2

-Hyper X Savage 32GB Ram

-GTX 970

-Corsair RM650 silence

-TP-Link n900

-2x Samsung Evo 850 SSD