

# [Hilfe] atheros ar9285 erkannt aber kein internet

Beitrag von „steaven“ vom 16. März 2012, 11:34

Bei mir müsste auch der entsprechende Chipsatz im Netbook verbaut sein.

AR9285 WLAN Adapter unterstützt soweit mir bekannt

802.11b, 802.11g, 802.11n.

Dieser Network Adapter sollte problemlos auch mit schnellen WLAN Connections klar kommen so lange auch alle anderen Geräte den jeweiligen Standard unterstützen.

NETWORK

Network controller

Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)

Subsystem: Foxconn International, Inc. Device e016

Ethernet controller

Atheros Communications AR8152 v1.1 Fast Ethernet (rev c1)

Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0349

Hier gibt es kext die laut Kommentare für **OSX SL 10.6.8** funktionieren sollen.

[http://www.osx86.net/view/1634...os\\_ar9285\\_for\\_10.6.8.html](http://www.osx86.net/view/1634...os_ar9285_for_10.6.8.html)

Für Lion (10.6.7) oder 10.6.8 einfach hier mal schauen.

[http://www.osx86.net/view/2471-atheros\\_ar9285.html](http://www.osx86.net/view/2471-atheros_ar9285.html)

**Werde die kext für 10.6.8 heute mal ausprobieren. Bei dem von euch läuft es fehlerfrei?**