

Erledigt

## Thunderbolt für mein Mainboard.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 11. April 2015, 21:46

Thunderbolt-Anschlüsse funktionieren eigentlich auf dem Hackintosh ganz normal, nur können sie kein Hot Plug und werden nicht als solche angezeigt. Der Sata-Adapter, vor dem Start eingesteckt, taucht als Sata-Anschluss auf, der FireWire-Adapter als Fire-Wire-Anschluss, den ich dann natürlich auch im laufenden Betrieb bestücken kann, mein Belkin-Dock eben als Stapel von Anschlüssen. Es wird halt nur nie Thunderbolt dran stehen.