

Erledigt

Acer VN7-571G-55ZA Yosemite

Beitrag von „MaxDev“ vom 12. April 2015, 19:57

Ich habe jetzt folgendes gemacht:

- DSDT in /EFI/CLOVER/ACPI/patched kopiert
- mit Multibeast ALC283 + EFI Support installiert
- aus dem kexts Ordner die ACPIBacklight.kext gelöscht
- Laptop neugestartet

Nun taucht im Systembericht unter Audio das Mikrofon, etc. auf, lässt sich aber weiterhin nicht nutzen - keine Ausgabegeräte installiert

Des Weiteren ist in den Einstellungen jetzt der Helligkeitsregler aufgetaucht, allerdings ohne Funktion. Ich kann ihn stufenlos verschieben, ohne Änderung.

Habe dann die Backlight.kext erneut hinzugefügt und neugestartet - ohne Erfolg.

Hmmm... 😞

Edit:

SystemInfo ohne Veränderung.