

Erledigt

Fehlerhaftes Ozmosis? MSI z87-GD65 Gaming

Beitrag von „Griven“ vom 21. April 2015, 22:03

Also der PM Patch ist bei einigen ASUS, ASROCK und MSI Boards nötig da ansonsten unter OS-X der sogn. Sudden Reboot auftritt sprich der Rechner startet in Endlosschleife neu. Der Hintergrund für dieses Verhalten ist im OSX eigenen PowerManagement begründet denn das versucht ein Register im Bios Umfeld zu beschreiben das ohne den PM Patch gegen beschreiben gesichert ist (MSR-2 Register Lock). Kann das Register nicht geändert werden verabschiedet sich der Kernel mit einer Panik sprich hat Deine Firmware den Lock dann geht es nicht ohne den Patch.

Eigentlich habe ich bisher von noch keinen Fall gehört in dem der Patch Ozmosis in seiner Funktion einschränkt sprich beides kommt sich gewöhnlich nicht ins Gehege was auch vollkommen klar ist, da OZ nichts weiter ist als ein UEFI Programm wie zum Beispiel auch die Benutzeroberfläche Deines Bios. Das Bios aus der DB trägt den PM Patch nicht da wir nie wissen können welche Firmwares betroffen sind und welche nicht. Ich habe Dir jetzt mal noch eine Version angehängen die auf der Version aus der DB basiert aber den PM Patch ebenfalls enthält probier es mal damit aus.