

Erledigt

Harrds zweiter hacki

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. April 2015, 23:37

Das Problem ist, dass ich das nicht wirklich abschätzen kann. Es gibt ja einige Anleitungen von erfolgreich laufenden x99er Boards im Netz, und hier im Forum bastelt einer dank Griven's Hilfe sogar an einem x99 mit OZMOSIS. Aber, wie gesagt: die Boards brauchten selbst für Win8 erst die zweite oder gar dritte BIOS-Version..

Bei neuen Chipsätzen scheint das leider bei Gigabyte ein übliches Verfahren, sämtliche Tests von zahlenden Kunden machen zu lassen: Mein EX58 lief erst mit Bios-Version F9(!) länger als eine halbe Stunde am Stück! So etwas find ich einfach dreist! Damals war ich kurz davor, den Kram zum Fenster raus

Wenn ich die User-Meldungen richtig zusammen bekomme, sind die x99er jetzt bei einer halbwegs laufenden Version F3, vorher ging nix.. Wenn Du es nicht so ganz eilig hast: Vielleicht baut ja auch Apple den Chipsatz in einen nächsten iMac mit ordentlich Power, so etwas beschleunigt auch bei den anderen Herstellern die Entwicklung..