

Erledigt

Mountain Lion // USB and PCI Problem

Beitrag von „machigh“ vom 25. April 2015, 12:24

Hi, lese das jetzt erst, da ich erst jetzt auf das selbe Problem gestoßen bin. Es gibt nun mal keine Treiber für OSX nach der Version 10.6. da in orig Mac Pro`s auch keine PCI Schnittstellen verbaut sind. Finde das eine ganz schön krasse Geschichte und habe auch keine Lösung bisher gefunden. Back to Windows oder PCI Express Variante der RME kaufen :(.

Hat jemand anderes eine Lösung gefunden?

Grüße MacHigh