

Erledigt

kein BIOS-Zugriff nach Update auf 10.10.3

Beitrag von „Doe1John“ vom 27. April 2015, 14:29

!!! Nach dem CMOS-Reset, LOAD DEFAULTs und dann die richtigen BIOS-Einstellungen wieder vornehmen:

z.B. AHCI on und EIST disable usw....