

Erledigt

Yosemite Installation Probleme

Beitrag von „Griven“ vom 29. April 2015, 00:05

Einfach wieder ein normales [Bios flashen](#) (Download von der GA Page) und schon ist OZ wieder verschwunden...

Ansonsten, wenn es noch immer beim GA Logo stehen bleibt einfach mal versuchen direkt ins Bios zu gehen (entf Taste beim Starten mehrfach drücken, ist ein Timing Thema) und dann einen NVRAM reset machen (win+alt+p+r). Nach dem NVRAM reset richtet sich OZ komplett neu ein sofern das Fusion zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen ist läuft es dann auch weiter.