

**Erledigt**

## **Ozmosis für GA-B75TN möglich ?**

**Beitrag von „hajjikoko“ vom 29. April 2015, 18:02**

Ich zum ersten Mal , ohne zu blinken mit einem modifizierten USB installiert. Power-Management funktioniert nicht. Ich habe dann das Bios geflasht oben . Mit der BIOS oben Ich habe versucht, Neuinstallation Mavericks vom USB-Stick I im App Store gemacht hatte , um OSX auf meinem Macbook Pro zu installieren. Ich bin mit Power Management Kernel-Panik erfüllt und kann nicht an den Installateur zu bekommen. Oz1479 , GA B75TN . dank