

Erledigt

Z87X-UD3H Overclocking - was ist zu beachten?

Beitrag von „Griven“ vom 29. April 2015, 21:21

Die Anzeige in "Über diesen MAC" und in der Systeminformation ist zwar nur rein kosmetischer Natur aber ich kann schon verstehen, dass man da dann auch das richtige stehen haben mag. Da Du mit Ozmosis arbeitest würde ich nach solchen Änderungen dazu raten einen NVRAM Reset zu machen (cmd+alt+p+r) das könnte das Problem schon erschlagen.