

Erledigt

## First Steps - und jetzt...?

Beitrag von „kellox“ vom 2. Mai 2015, 15:29

Danek für die Rückmeldung;

Wäre es möglich, dass es auch an den [Bios einstellungen](#) wieder liegt?

Im Bios den Stick am 3.0 Port dran gehabt hat wunderbar funktioniert zu flashen - im Os erkennt er daran dann wieder nix ( und auch nichts an den beiden "hinteren" Usb Ports vom MB (Maus und Tastatur hängen akt. an den Frontpanel anschlüssen)

bin wieder nach [dem hier](#) vorgegangen ( außer der CPU EIST - die ich bislang noch nicht gefunden habe)

Edit: ok wenn ich den neuesten USB 3.0 Kext dann wieder drauf mache, dann hab ich wieder das Boot problem, dass er sich nicht ausschalten lässt... 😞 da diesmla mit Kextutility gearbeitet natürlich auch kein backup... hab ich da jetzt ne möglichkeit den mist wieder weg zu bekommen?