

Erledigt


Ethernet Problem - selbst zugewiesene IP

Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2015, 23:01

Hi,

ich habe das gleiche Board mit dem gleichen Text an einem TP-Link Router und das schnurrt ohne Probleme.

Nutze mal das Programm "Netzwerkdienstprogramm" um die Settings der Karte zu prüfen.



Als Gegencheck kannst du auch mal eine Linux-Live-CD booten und schauen, ob die eine IP per DHCP der Fritz-Dingens bekommt.