

Erledigt

First Steps - und jetzt...?

Beitrag von „Felix76“ vom 22. Mai 2015, 19:36

Nachdem ich diesen Thread hier mal durchgelesen habe bin ich erst mal ein bisschen durcheinander im Kopf. 😕

Da Du ja das GA-Z97X-UD5H-BK hast was baugleich zum GA-Z97X-UD5H ist finde ich deine USB3 Probleme schon eigenartig.

Das Board sollte mit Ozmosis 1479 ohne eine Kext für USB 3.0 Laufen.

Die wichtigsten Bios optionen für das Board sind CSM deaktivieren, Sicherer Start auf aus und WIndows 8 funktionen auf WIndows 8 whql.

Zudem Wake on lan unter Energie-Verwaltung und Peripherie (Intel Lan) abschalten.

So läuft das Board bei mir seit Anfang an ohne Probleme.

Mit der iMac 14,2 definition läuft das System bei mir am besten und bisher ohne Probleme.

Falls es dir wegen der MacPro 3.1 definition nur um iMessage geht das kann man auch mit der iMac 14,2 definition hinbekommen indem man eine gemischte Config fährt.

Alternativ könnte ich dir ein Bios machen womit alles oob läuft.

Somit müsste kein kext mehr installiert werden außer Audio.

Würde ich aber leider erst morgen hinbekommen da ich gleich auf Arbet muss.