

Erledigt

MSI CX640 Probleme nach Combo Update

Beitrag von „Chillenzski“ vom 26. Mai 2015, 16:44

Hallo Forum

Ich habe ein Problem bei der Installation von Snow Leopard. Die 1.6.3 lässt sich problemlos installieren und von der Platte booten. Wenn ich aber auf 1.6.8 (mit der Anleitung von der Seite "deren Namen nicht genannt werden darf" für Sandy Bridge) updaten will, komm ich nach dem rebooten aber nicht mehr auf den Desktop. Da kommt ein Applelogo und ne Ladekringel und danach ein statischer weißer Bildschirm.

Danke im Vorraus für eure Hilfe, Fotos kann ich bei Bedarf noch machen.