

Erledigt

Workstation mit zwei Xeon E5 2630 v2 CPUs - ein Hinweis

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. Mai 2015, 21:31

Ich glaub nicht, dass das mit dem BIOS-Update eine wirklich gute Idee war, denn eigentlich brauchst Du jetzt wieder eine neue DSDT.AML-Datei. Wenn Das alte Teil noch richtig läuft, sind die Unterschiede der BIOS-Versionen aber wohl nicht so groß.. Vielleicht versuchst Du es auf die altmodische Tour: Clone mal die funktionierende Platte, starte mit Mav. und Date sie über einen Yosemite-Diskmaker-X-Stick up..