

**Erledigt**

## **HP 1320 Netzwerkdrucker schmiert ständig ab /fritz.box / Tinkertool System**

**Beitrag von „Moduz“ vom 2. Juni 2015, 14:40**

Hallo Leute, habe hier ein HP1320 Netzwerkdrucker der über das Ethernetkabel und an der fritz.box funktioniert (meistens).

Manchmal ist es allerdings so, dass er bzw. die fritz.box nicht mehr gefunden werden kann und dies auch als Fehlermeldung angezeigt wird.

Habe hoffentlich alle standardmässigen Problemlösungen durch aber das Problem tritt sporadisch immer wieder auf. Merke es meist nur wenn ich drucke da er über W-lan Internetverbindung besitzt und ich den Ausfall nicht sofort merke. Die letzte Woche war es ganz schlimm, so dass nur der reset der fritz.box Abhilfe schaffte. Gestern ging selbst das nicht mehr... also habe ich TinkerToolSystem geladen. Fast alle Funktionen durchprobiert und siehe da .. es geht wieder!!! Restart .... wieder nicht 😞

Habt Ihr eine Idee?