

Erledigt

Mac erkennt keine WLAN Netzwerke

Beitrag von „Unwesen“ vom 3. Juni 2015, 21:10

DevID ist ja 168c 0x9a bei dir, könntest du versuchen anzupassen in der info.plist des Injectors.
Da sind nur pci168c,2e</string><string>pci168c,2b drinnen