

Erledigt

Problem mit einer GTX 970

Beitrag von „crusadegt“ vom 5. Juni 2015, 10:00

Dann scheint es auch so, dass die Sensoren gar nicht vorhanden sind.

Stimmen die Versionen der Webdriver und die Yosemite Version überein?