

Sound auf Lenovo G550

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 20. März 2012, 21:31

oh, natürlich, hab ich ganz vergessen, ich reg mich selber immer auf wenn ich irgendwo einen alten nützlichen Beitrag finde in dem anschließend die Lösung nicht gepostet wird wenn das Problem behoben ist 😊

Mac OS ist jetzt der Meinung es handelt sich um ALC 12 ? naja...

Hier die Benötigten Dateien:

Soundchip laut Sysinfo: 82801I (ICH9 Controller)

ID's: : 8086 (Intel) Device: 293e

Sollte bei gleichen Daten auch für andere Notebook's passen.

Direkt nach /S/L/E nicht nach /E/E - sonst wirkungslos :

<http://uploaded.to/file/xb2nx3rl>