

Erledigt Kein richtiger Shutdown

Beitrag von „al6042“ vom 6. Juni 2015, 17:54

Hm...

das ist dann so eine Sache, da dieser Vorgang eigentlich durch die DSDT im Ozmosis abgehandelt sein sollte.

Deswegen greift auch der EvOreboot nicht...

Die DSDT zu extrahieren, zu prüfen und wieder einzubauen dauert ein wenig.

EDIT:

Versuche es mal mit beiliegendem ROM. Wenn das funktioniert, würde ich es in die DB mit aufnehmen.