

Erledigt

Wifi/Atheros Kext Problem

Beitrag von „Adroni Beats“ vom 7. Juni 2015, 11:40

Aller guten Dinge sind 3.

Hier (hoffentlich) mein letztes Problem:

Ich habe eine TP-Link WN851ND in meinem Hacki eingebaut. Die IO80211 family kext habe ich nach der Anleitung von Toemchen bearbeitet. Hat auch alles super funktioniert. Ich konnte mich an mein Heimnetzwerk verbinden und lossurfen. Allerdings hielt die Freude am Surfen nicht lange. Der Rechner frierte nach ein paar Minuten im Internet ein.

Dabei ist es egal ob ich den IO80211 family Kext benutze oder den Atheros Wifi injector von Trainer benutze. Es tritt immer der gleiche Fehler auf. Kann es überhaupt sein, dass Safari den kompletten Rechner zum Absturz führt?

Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Vielen Dank im Voraus.