

Erledigt

GTX 680 Taktrate

Beitrag von „Doe1John“ vom 19. Juni 2015, 11:34

[NiKeY](#), ich würde mir die BIOS-Einstellungen aufschreiben oder besser fotografieren. Dann alles zurücksetzen "Load defaults" und dann Einstellungen wieder manuell vornehmen.

Die Wärmeleitpaste könnte auch das Problem sein.... eventuell... Sie könnte vertrocknet sein. Ich nehme IMMER dazu Silikonfett. Das ist auch nach JAHREN noch geschmeidig. Auch die Spannungen +5V und +12V würde ich "unterLast", also im eingeschalteten Zustand kontrollieren.