

Erledigt

Hacki startet nicht mehr.

Beitrag von „Mach-O_64“ vom 20. Juni 2015, 15:35

Klingt so, als hättest du auf einer Leitung zu wenig Spannung oder durch etwas einen Spannungsabfall.

[apatchenpub](#): Ich frage mich, wie du auf solche absurden Werte kommst.

Nach deiner Berechnung für USB3: $0,5W/5V=0,1A=100mA$

USB2: $0,25W/5V=0,05A=50mA$

Richtig ist:

USB 2.0: Bis zu 2,5 W bzw. 500mA

USB 3.0: Bis zu 4,5 W bzw. 900mA

USB 3.1: Bis zu 100W